

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiro@mail.ru, <http://www.vniiro.ru>

66-01-2543 № 3559 (ср. 45-ч.СЗ)
На № 833 от 11.07.2013 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаем, что требование п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 направлено на обеспечение условий для эффективной работы пожарных подразделений. Требование об устройстве в наружных стенах лестничных клеток типа Н1 открывающихся окон не исключает возможности устройства естественного освещения через остекленные дверные проемы. Согласно требованиям указанного пункта правил, во внутренних стенах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не допускается устройство оконных проемов. При этом, по мнению специалистов института оконные проемы во внешних стенах должны быть выполнены без возможности их открывания.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов