



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.05.2021 № ИФ-ИЧ-619-132
На № б/н от 14.04.2021

Положения СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» не регламентируют пределы огнестойкости и классы пожарной опасности козырьков, расположенных над входами в здания.

Вместе с тем, горючесть данных козырьков, не должна быть более высокой, чем горючесть облицовки наружных стен здания согласно п. 5.2.3 СП 2.13130.2020.

Это означает, что в зданиях I - III степеней огнестойкости кроме малоэтажных (до трех этажей включительно) жилых домов не допускается выполнять козырьки из материалов групп горючести Г2 - Г4, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости данные козырьки должны быть выполнены из негорючих материалов.

Требования к конструкциям навесов зданий регламентируются нормативными документами по пожарной безопасности, в частности п. 6.7.7 СП 2.13130.2020.

Начальник института

Д.М. Гордиенко