МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

02.06.2021 № ИВ-117-712-13-2

На № б/н от 21.05.2021

Положения СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» не содержат требований к лестничным клеткам, запроектированным со смещением относительно основной оси, т.е. имеющим горизонтальные участки различной протяженности и конфигурации, что объясняется достаточно редкими случаями проектирования подобных лестничных клеток.

Требования к подобным лестничным клеткам, как правило, отражаются в специальных технических условиях на проектирование систем противопожарной защиты объектов (СТУ), что позволяет учесть специфические особенности этих лестничных клеток в части освещения, устройства противодымной защиты, прокладки рукавных линий и т.д.

При этом, как правило, в СТУ указывается, что внутренние ограждающие конструкции горизонтальных участков лестничных клеток должны иметь пределы огнестойкости не ниже требуемых нормами пределов огнестойкости внутренних стен лестничных клеток.

Заместитель начальника института А.Ю. Лагозин

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-53