



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

28.12.2011 № 13-4-03-251392

На № 197 от 09.12.11

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что по мнению специалистов института:

1. При определении необходимости разделения коридора перегородкой в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 длина коридора определяется как суммарная длина прямого участка и всех примыкающих к нему ответвлений;
2. Выходом непосредственно наружу считается не только выход через одиночный дверной проем, но и выход наружу через тамбур, в том числе двойной.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

А.В. Карпов
(495) 524-81-35