



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

29.01.2018 № 76-129-13-4

На № _____ от _____

**О разъяснении требований
нормативных документов**

По поручению ДНПР МЧС России на Ваш запрос от 18.12.2017 г. № 33453045 сообщаю, что в соответствии с определением в п. 3.7 СП 54.13330.2016 секции в многоквартирных зданиях секционного типа должны отделяться друг от друга стенами без проемов. Частичное несоответствие указанной формулировки определению, приведенному в п. 3.18 СП 4.13130.2013, предполагается скорректировать в рамках Изменения №1 к СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш