

ство с ограниченной ответственностью
«ТРАДИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
191024, ул. 3-я Советская, д. 21/4, лит. А,
пом. 10-Н
Санкт-Петербург,
1570101@mail.ru
ИНН/КПП 7842502974 / 784201001
ОГРН 1137847333876
ОКПО 56273342

От _____ № _____
На № _____ от _____

О требованиях пожарной
безопасности

Прошу разъяснить необходимость обустройства системы противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании гостиницы, с числом этажей более двух, в случае если во всех помещениях, имеющих выходы в эти коридоры, отсутствуют постоянные рабочие места (имеются только помещения для горничных, где они присутствуют не более 1 часа в сутки, в период уборки номеров) и на выходах из этих помещений в указанные коридоры установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее $1,96 \cdot 10$ м/кг.

Исполнительный директор

(подпись) М.П.

А.В. Сергеев
(Ф.И.О.)



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

08.12.2021 № ИГ-19-3290
На № _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России сообщает, что Ваше обращение от 16.11.2021 № 34354435, (входящий МЧС России от 16.11.2021 № ГИ-16108) рассмотрено специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» и подготовлено соответствующее мнение.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев

Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России
по существу вопроса, изложенного в обращении гр. Сергеева А.В.
(Заявка № 34354435 от 16.11.2021)

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее.

В соответствии с положениями п. 7.3 д) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» допускается не предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для защиты коридоры (за исключением указанных в подпунктах «а», «б» пункта 7.2 СП 7.13130.2013) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее $1,96 \cdot 10^5 \text{ м}^3/\text{кг}$.

Заместитель начальника отдела –
начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Б.Б. Колчев