



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

18.11.2021 № 115-114-1392-13-4
На № б/н от 28.10.2021

**О разъяснении требований
нормативных документов**

В ответ на Ваше обращение сообщая, что согласно п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен следует предусматривать для двупольных дверей, имеющих два «активных» полотна, к которым нормативными документами предъявляются требования к самозакрыванию. В указанном своде правил под «активными» понимаются дверные полотна, обеспечивающие нормативную ширину эвакуационного выхода.

При определении ширины эвакуационного выхода допускается учитывать только активные полотна (их суммарную ширину). Для «активного» дверного полотна должна быть всегда обеспечена возможность открывания двери человеком, находящимся непосредственно перед дверью, без применения специальных электронных устройств (таблетки, карточки и т.д.), а также механических устройств, исключающих возможность беспрепятственного движения и создающих значительные временные задержки при эвакуации (шпингалеты и подобные устройства). К «пассивным» полотнам указанные требования не предъявляются.

С уважением,

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Шамонин Валерий Геннадьевич
8(495) 524-82-53