



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№
На № б/н от 03.07.2024

Гр. Ржавитину В.И.

E-mail: vlad.krek@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированное от 03.07.2024 № ГИ-117-830, и сообщают следующее.

Согласно п. 3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пожаробезопасная зона - помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения, от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Предел огнестойкости и конструктивное исполнение окон в наружных стенах пожаробезопасных зон нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

При этом, по мнению специалистов института, указанные окна необходимо предусматривать неоткрывающимися.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков