



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Шипунову Г.П.

10.01.2025 № ИГ-117-27-13-4
На № б/н от 13.12.2024 E-mail: shipunovgleb@mail.ru

О применении нормативных
документов


Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа, зарегистрированное от 13.12.2024 №ГИ-117-1597.

По существу обращения сообщаем, что отделение вестибюля от смежных помещений необходимо предусматривать в соответствии с положениями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в зависимости от объемно-планировочных решений конкретного объекта.

В гардеробных, расположенных в вестибюле, являющимися отдельными помещениями, следует предусматривать заполнение открытых проемов. При этом, гардероб, выделенный сетчатым ограждением с дверьми, не является отдельным помещением.

В контексте требований п. 7.1.10 СП 1.13130.2020 под раздевальными при гардеробных понимается пространство, расположенное перед барьером.

Начальник института



А.Б. Сивенков