



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телетайп: 346417 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телефакс: (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru
http://www.vniipo.ru

13.03.06 г. № 43/3.2/32192

Главному инженеру
ОАО "ВНИПИГАЗДОБЫЧА"

На № _____ от _____

Уважаемый господин !

Рассмотрев Ваше письмо по вопросу о разъяснении требований СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" по пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток сообщая следующее.

СНиП 21-01-97* регламентирует требуемые пределы огнестойкости внутренних стен лестничных клеток по потере несущей способности (R), потере целостности (E) и потере теплоизолирующей способности (I) (см. п. 5.10), а также указывает метод определения пределов огнестойкости строительных конструкций.

Оценка фактической огнестойкости строительной конструкции рассматривается в каждом отдельно взятом случае, в зависимости от конструктивного исполнения, материалов, статической схемы здания, вероятных режимов обогрева и т.п.

В данном случае внутренние стены лестничных клеток рассматриваются как самостоятельные конструкции, в которых несущие элементы, заполнение, узлы крепления и сочленения в совокупности должны обеспечивать требуемый предел огнестойкости (REI), указанный в нормах.

С уважением,

Начальник

Н.П. Копылов

А.В. Пехотикин
(095) 524-81-27
07.03.2006 г.